

ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт Переходные соединительные муфты 4 СПтп-1 (СИП)



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



ПЕРЕХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

4 СПтп-1 (СИП) - термоусаживаемые переходные соединительные муфты


Муфты переходные соединительные 4 СПтп-1 предназначены для соединения провода СИП с кабелем с пластиковой изоляцией или БПИ. Муфты для СИП следует применять на опорах ВЛ или на фасадах зданий и сооружений.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — соединитель болтовой
- 2 — манжета герметизации соединителя
- 3 — трубка жильная
- 4 — провод заземления
- 5 — детали для присоединения проводника заземления (пайка + НКЗ)
- 6 — герметик узла заземления
- 7 — перчатка термоусаживаемая
- 8 — манжета поясная

Тип кабеля: ААШв(п), АСБГ, АСБл, АСБ2л, ААБл, ААБ2л, АСБл, ААБл, ААБ2л, АСШв.



Технические характеристики	
▶ Сечение жил	16-240мм ²
▶ Напряжение	1кВ
▶ Число жил	4
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип изоляции	пластик/БПИ

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta20224	Муфта 4 СПТП-1 (16-25)	800	4	16-25
zeta20225	Муфта 4 СПТП-1 (25-50)	800	4	25-50
zeta20226	Муфта 4 СПТП-1 (70-120)	800	4	70-120
zeta20227	Муфта 4 СПТП-1 (150-240)	800	4	150-240